

GeoBox Gwarp ツール Virtual COM ドライバーインストール

Windows7 OS にて Gwarp ツールを使用する際は、Virtual COM ドライバーの適用が必要となります。下記手順に沿って適用してください。

1. GeoBox と PC を USB Type A ⇄ Micro-B USB ケーブルで接続します。

GeoBox コネクタ形状 = Micro-B

PC コネクタ形状 = Type A


※USB ケーブルは別売です。市販の USB Type A ⇄ Micro-B USB ケーブルをご用意ください。

2. GeoBox の電源を入れると、デバイスマネージャーにて「ほかのデバイス」として認識されます。

デバイスマネージャー > ほかのデバイス > USB Virtual COM

3. Virtualcom.zip ファイルを解凍し任意のフォルダに保存します。


4. [!] マークが表示されている「USB Virtual COM」を右クリックし、ドライバーソフトウェアの更新をクリックします。




5. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック




6. 「参照」をクリックし、3.でフォルダ・ファイルを保存したフォルダを選択し、「次へ」を押します。




7. ドライバーのインストールが実行されます。




8. 途中、Windows セキュリティが表示されますので、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。



9. 完了し「閉じる」を押します。



10. ドライバーの適用が完了後のデバイスマネージャーの表示は下記になります。



2016 年 8 月 1 日
ジャパンマテリアル株式会社
グラフィックソリューション部