

# VNS Geo Box - Release Notes

## ▼ マルチディスプレイコントローラー

※2025年1月6日更新

G406S				
更新日	ファイル	バージョン		更新内容
2025/1/6	FW	G406S1D31	FIXED	・インターレース入力モード（480i/576i/1080i）におけるモーション適応型インターレースのパフォーマンスを修正
			NEW	・プログラマブル出力機能の追加
2022/7/14	MCU	G406S_M2A94423	FIXED	・新フラッシュROMのサポートを追加
2021/3/12	FW	G406S1B28A	IMPROVED	・HDMI入力信号が検知できない際に内部のスプリッターをリセットする機能を追加 ・HDCP出力モードの選択機能を追加
			FIXED	・UHD Wall ManagerのVideo Wall調整機能の動作改善 ・入力信号が30Hz、出力信号が60Hzの場合に発生するビデオウォールの映像遅延を改善 ・Deep Color 10bitとHDCPに関する表示バグの修正
2020/10/7	FW	G406S1A26	IMPROVED	・AV Muteコマンドを送信しない設定に変更 ・内部のHDMIスプリッターの自動リセット設定機能を追加
			FIXED	・カラー設定のプリセットのNeutralと、カスタム設定のデフォルト値のズレを修正 ・表示アスペクト比のコマンドをSCLからXCLに変更 ・スタンバイ時間設定のコマンドをSTTからXTTに変更 ・出力CH2の遅延を改善 ・垂直Zoom/Panもしくは垂直Overlapの調整を行う際の出力Vシンクのズレを修正
2020/4/8	MCU UWM	20200217 1.0.38.200102	IMPROVED	・1280x720@120p, 1280x800@120pの出力解像度およびEDID選択肢を追加
			FIXED	・オーバーラップ設定値のバグを修正 ・WebUIのEDID選択肢のバグを修正 ・System Settingメニュー項目のバグを修正 ・入力ソースに関するUIのバグを修正
	FW	G406S1A20	IMPROVED	・HDMI2.0入力検知能力を向上 ・1280x800@120pの出力解像度に対応
			FIXED	・4K60P入力時、反転回転とオーバーラップを同時に行うと発生するバグを修正 ・OSDメニュー併用時、オーバーラップのUARTコマンドで発生するエラーを修正 ・フレームロックのデフォルト値をNormalに変更
2019/9/11	FW	G406S1A17	FIXED	・入力ソースの解像度が変わった際にオーバーラップ値が正常に変化しないバグを修正
2019/8/9	FW	G406S1A16	FIXED	・OSDメニュー内のEDID設定の表示場所を修正 (Options>Setting>EDID)